


ЦИФРОВЫЕ ФАСКОМЕРЫ

- Измерение размера фаски 15°/20°/30°/45°/60°
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**)

ВЫВОД
ДАННЫХ



1180-6



Код	Диапазон	Точность	Фаска (α)	A	B	ØD
1180-6	0-10 мм/0-0.39"	±0.06 мм	45°	15 мм	22 мм	7 мм
1180-63	0-10 мм/0-0.39"	±0.06 мм	30°	15 мм	22 мм	8 мм
1180-66	0-10 мм/0-0.39"	±0.06 мм	60°	14 мм	21 мм	7 мм

для измерения внутренней
фаски диаметр должен
быть больше, чем ØD

