

# ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ТИП)



**СЕРТИФИКАТ  
КАЛИБРОВКИ**

**ВЫВОД  
ДАННЫХ**

- Показания в цифровом и аналоговом виде
- Дисплей может поворачиваться на 320°
- Функция кнопки: отображение отклонения и остановки, предустановка данных, изменение направления измерения, измерение макс./мин./TIR, преобразование в дюйм/метрич., абсолютное/инкрементное измерение
- Сохраните данные предустановки и данные допуска в памяти после перезапуска
- Батарея CR2032, автоматическое отключение питания (время регулируется), вывод данных
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-50M**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-40M**, **7305-40M**), задние панели, точки касания



**2103-10**



## Разрешение 0.001 мм/0.00005"

Код	Диапазон	Точность	Гистерезис	Максимальное измерительное усилие	Примечание
<b>2103-10F*</b>	12.7 мм/0.5"	5 мкм	2 мкм	1.5 Н	плоская задняя часть
<b>2103-10*</b>	12.7 мм/0.5"	5 мкм	2 мкм	1.5 Н	заднее крепление

## Разрешение 0.01 мм/0.0005"

Код	Диапазон	Точность	Гистерезис	Максимальное измерительное усилие	Примечание
<b>2104-10F*</b>	12.7 мм/0.5"	20 мкм	10 мкм	1.5 Н	плоская задняя часть
<b>2104-10*</b>	12.7 мм/0.5"	20 мкм	10 мкм	1.5 Н	заднее крепление

ручка подъема шпинделя входит в комплект



\*Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя