




ЦИФРОВОЙ УГЛОМЕР

ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ

АБСОЛЮТНЫЙ
НОЛЬ

ВЫВОД
ДАННЫХ



зажим для высотомеров (опция)



- Абсолютный ноль, установка нуля при замене батарей не требуется
- Функция кнопки: выбор отображения 0~90°, 0-180° или 0-360°, изменение разрешения, переворачивание дисплея, удержание данных, обнуление, включение/выключение дополнительного измерения угла
- Батарея CR2032, вывод данных
- Автоматическое отключение питания, вывод данных
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Угольник для установки нуля по заказу
- Дополнительные принадлежности: зажим (код 2372-CLAMP), подходит для высотомеров 1156, 1150-300, 1351, 1250 и 1151, вывод данных (беспроводной: код 7315-2771, необходим приемник сигнала; проводной: код 7302-50M)

угольник (опция)



Угольник
(для установки
нуля, опция)

Код	Диапазон	Разрешение	Точность
2771-360	0-360°	1'/0.01°	±5'

Код
2771-S90